FIG. 1


14a
14
16
6
22
10
12
8
Palladium Solution
46
H_2
2
4
Feed
34a
Vent
34
40
38
42
36
20
44
22a
24
To 1,3-BD Separation Unit
22b
26
22c
28
30
32
Heavies
H_2
18

FIG. 1


14a
14
16
6
22
10
12
8
Palladium Solution
46
H_2
2
4
Feed
34a
Vent
34
40
38
42
36
20
44
22a
24
To 1,3-BD Separation Unit
22b
26
22c
28
30
32
Heavies
H_2
18